

Komunikat z dnia 27.05.2024 roku

o jakości wody na pływalni OSR KURDWNÓW NOWY

30-611 Kraków, ul. M.B. Wysłouchów 34a,

**I. Rodzaje oraz ilość niefek na terenie obiektu OSR "Kurdwanów Nowy"**

1. Niefka sportowa - obieg I
2. Niefka rekreacyjna - obieg II
3. Dwa jacuzzi - obieg III

**III. Informacja o stanie jakości wody na pływalni:**

| Niefka sportowa                                                                                                                      | Niefka rekreacyjna                                                                                                                   | Jacuzzi 1                                                                                                                            | Jacuzzi 2                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>- woda spełnia wymagania</p> <p>Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni.</p> | <p>- woda spełnia wymagania</p> <p>Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni.</p> | <p>- woda spełnia wymagania</p> <p>Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni.</p> | <p>- woda spełnia wymagania</p> <p>Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni.</p> |

| System cyrkulacji – obieg I                                                                                                          | System cyrkulacji – obieg II                                                                                                         | System cyrkulacji – obieg III                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>- woda spełnia wymagania</p> <p>Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni.</p> | <p>- woda spełnia wymagania</p> <p>Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni.</p> | <p>- woda spełnia wymagania</p> <p>Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni.</p> |

**Aktualna zbiorcza ocena roczna pływalni wydana przez:**

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie :** Woda na pływalni Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego „Kurdwanów Nowy” ul. Wysłouchów 34a, Kraków **odpowiada wymaganiom** Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2005 r. o sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2022 r. poz.1280) z **nieprawidłowościami**.

