Kraków

Komunikat z dnia 21.08.2026 roku

o jakości wody na pływalni OSR KURDWNÓW NOWY

30-611 Kraków, ul. M.B. Wysłouchów 34a,

I. Rodzaje oraz ilość niecek na terenie obiektu OSR "Kurdwanów Nowy"

1. Niecka sportowa - obieg I

2. Niecka rekreacyjna - obieg II

3. Dwa jacuzzi - obieg III

III. Informacja o stanie jakości wody na pływalni:

Niecka sportowa	Niecka rekreacyjna	Jacuzzi 1	Jacuzzi 2
- woda spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni.	- woda spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni.	- woda spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni.	- woda spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni.

System cyrkulacji – obieg I	System cyrkulacji – obieg II	System cyrkulacji – obieg III
- woda spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni.	- woda spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni.	- woda spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni.

Aktualna zbiorcza ocena roczna pływalni wydana przez:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie : Woda na pływalni Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego „Kurdwanów Nowy" ul. Wysłouchów 34a, Kraków **odpowiada wymaganiom** Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2022 r. poz.1230) z **nieprawidłowościami**

KRAKOWSKI SZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY im. Szarych Szeregów